

Примечание: Замену гайки (1200000074.74) производить комплектно с валом (120000007587).

